


TERRITORIO



COMUNE

POLLINO
CASTROVILLARI
PALAZZO CALVOSA

EDIFICIO



DESCRIZIONE EDIFICIO

Palazzo Calvosa è un antico edificio in muratura, ristrutturato negli anni '80 e destinato ad ospitare gli uffici comunali. La struttura è quasi isolata poiché confina su un lato con un altro edificio e copre una superficie fuori terra di circa 480 metri quadrati. L'edificio è articolato su tre livelli:

- un piano terra dove trovano posto gli uffici Stato Civile, Anagrafe, vani adibiti ad archivio e servizi;
- un primo piano in cui sono collocati gli uffici del settore Lavori Pubblici e servizi;
- un secondo piano con gli uffici del settore Urbanistica e servizi.

| | | |
|-------------------|--------------------------|-------|
| CONSUMI | TERMICI [mc/anno] | 7374 |
| ENERGETICI | ELETTRICI [kWh] | 34760 |

DESCRIZIONE LAVORI PROGETTO

- Sostituzione generatore di calore
- Sostituzione impianto di riscaldamento/raffrescamento
- Isolamento pareti perimetrali dall'interno
- Sostituzione infissi.

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 323 000,00

IMPORTO LAVORI € 230 000,00

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE GARA Offerta economicamente più vantaggiosa

RIBASSO CONTRATTUALE 13,669%

DATA CONSEGNA LAVORI 17/07/2015

DATA PREVISTA ULTIMAZIONE 30/09/2015

AVANZAMENTO LAVORI CERTIFICATO (SAL) 35%

AVANZAMENTO EFFETTIVO DEI LAVORI 40%

DATA PREVISTA CHIUSURA PROGETTO 30/09/2015

DESCRIZIONE LAVORI

- Sostituzione generatore di calore
- Sostituzione impianto di riscaldamento/raffrescamento
- Isolamento pareti perimetrali dall'interno
- Sostituzione infissi esterni
- Monitoraggio consumi
- Sostituzione apparecchi di illuminazione

CLASSE ENERGETICA ANTE

F

CLASSE ENERGETICA POST

A